



Sæby Svømmebad
 Rådhuspladsen 3
 9300 Sæby



Dato: 22-11-10
 Rapport nr.: 2112-10
 Sag nr.: 6090-10-1,7

Att.: Kim Kupetz
 Kopi: Frederikshavn Kommune

e-mail: kiku@frederikshavn.dk

PRØVNINGSRAPPORT

| | | | | PRØVER | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Kunde sagsnavn | | | | Stor bassin | Børnebassin | Morskabs bassin | Varmtvands bassin | Spa 1 |
| Udtaget den | | | | 15-11-10 | 15-11-10 | 15-11-10 | 15-11-10 | 15-11-10 |
| Udtaget kl. | | | | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 |
| Udtaget af | | | | VBM Lab. | VBM Lab. | VBM Lab. | VBM Lab. | VBM Lab. |
| Prøvetager | | | | LVJ | LVJ | LVJ | LVJ | LVJ |
| VBM's lab.nr. | | | | 6090-10-1 | 6090-10-2 | 6090-10-3 | 6090-10-4 | 6090-10-5 |
| Analyse begyndt den | | | | 15-11-10 | 15-11-10 | 15-11-10 | 15-11-10 | 15-11-10 |
| Analyse afsluttet den | | | | 22-11-10 | 22-11-10 | 22-11-10 | 22-11-10 | 22-11-10 |
| ANALYSER | | | | Metode | Usikkerhed | Enhed | | |
| Prøveudtagning | | | | DS 2250 | | | + | + |
| *Kimtal 37 °C | | | | DS 2217 | ** | antal/100ml | 20 | 30 |
| MÅLT V. PRØVEUDTAGNING | | | | | | | | |
| Temperatur | | | | | ** | °C | 27,5 | 30,8 |
| pH | | | | DS 287 | ** | | 7,3 | 7,2 |
| Fri Klor | | | | DS/EN ISO 7393-1 | ** | mg/l | 0,8 | 1,4 |
| Total Klor | | | | DS/EN ISO 7393-1 | ** | mg/l | 1,0 | 1,5 |
| Bundet Klor | | | | DS/EN ISO 7393-1 | ** | mg/l | 0,2 | 0,2 |
| □Antal badende | | | | | ** | | 2 | 2 |
| | | | | | | | 0 | 0 |

ip = ikke påvist.

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:

VBM lab. nr. Kommentar:

□: Ikke omfattet af akkrediteringen

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

** : Usikkerheden oplyses ved henvendelse til VBM-Laboratoriet A/S

* : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med DANAK reg. nr.361.



Sæby Svømmebad
 Rådhuspladsen 3
 9300 Sæby



TEST Reg.nr. 179

Dato: 22-11-10
 Rapport nr.: 2112-10
 Sag nr.: 6090-10-1,7

Att.: Kim Kupetz
 Kopi: Frederikshavn Kommune

e-mail: kiku@frederikshavn.dk

PRØVNINGSRAPPORT

| | | | | PRØVER | | | | |
|------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------|------|
| Kunde sagsnavn | | | | Spa 2 | Koltvands bassin | | | |
| Udtaget den | | | | 15-11-10 | 15-11-10 | | | |
| Udtaget kl. | | | | 14.20 | 14.30 | | | |
| Udtaget af | | | | VBM Lab. | VBM Lab. | | | |
| Prøvetager | | | | LVJ | LVJ | | | |
| VBM's lab.nr. | | | | 6090-10-6 | 6090-10-7 | | | |
| Analyse begyndt den | | | | 15-11-10 | 15-11-10 | | | |
| Analyse afsluttet den | | | | 22-11-10 | 22-11-10 | | | |
| ANALYSER | | | | Metode | Usikkerhed | Enhed | | |
| Prøveudtagning | | | | DS 2250 | | | + | + |
| *Kimtal 37 °C | | | | DS 2217 | ** | antal/100ml | 10 | < 10 |
| MÅLT V. PRØVEUDTAGNING | | | | | | | | |
| Temperatur | | | | | ** | °C | 36,4 | 11,6 |
| pH | | | | DS 287 | ** | | 7,2 | 7,5 |
| Fri Klor | | | | DS/EN ISO 7393-1 | ** | mg/l | 1,1 | 1,6 |
| Total Klor | | | | DS/EN ISO 7393-1 | ** | mg/l | 1,2 | 1,9 |
| Bundet Klor | | | | DS/EN ISO 7393-1 | ** | mg/l | 0,1 | 0,3 |
| □Antal badende | | | | | ** | | 0 | 0 |

ip = ikke påvist.

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:**VBM lab. nr.** **Kommentar:****Med venlig hilsen**

 Louise Bille

□: Ikke omfattet af akkrediteringen

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

**: Usikkerheden oplyses ved henvendelse til VBM-Laboratoriet A/S

* : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med DANAK reg. nr.361.