



Sæby Svømmebad
 Rådhuspladsen 3
 9300 Sæby



TEST Reg.nr. 179

Dato: 26-04-10
 Rapport nr.: 484-10
 Sag nr.: 5256-10-1-7

Att.: Kim Kupetz
 Kopi: Frederikshavn Kommune

e-mail: kiku@frederikshavn.dk

PRØVNINGSRAPPORT

				PRØVER				
Kunde sagsnavn				Stor bassin	Børnebassin	Morskabs bassin	Varmtvands bassin	Spa 1
Udtaget den				14-04-10	14-04-10	14-04-10	14-04-10	14-04-10
Udtaget kl.				12.15	12.25	12.35	12.45	12.50
Udtaget af				VBM Lab.	VBM Lab.	VBM Lab.	VBM Lab.	VBM Lab.
Prøvetager				MRA	MRA	MRA	MRA	MRA
VBM's lab.nr.				5256-10-1	5256-10-2	5256-10-3	5256-10-4	5256-10-5
Analyse begyndt den				14-04-10	14-04-10	14-04-10	14-04-10	14-04-10
Analyse afsluttet den				26-04-10	26-04-10	26-04-10	26-04-10	26-04-10
ANALYSER				Metode	Usikkerhed	Enhed		
Prøveudtagning				DS 2250			+	+
*Kimtal 37 °C				DS 2217	**	antal/100ml	20	20
*Kimtal < 10							< 10	10
*Kimtal < 10							< 10	< 10
MÅLT V. PRØVEUDTAGNING								
Temperatur					**	°C	28,1	31,3
pH				DS 287	**		7,7	7,4
Fri Klor				DS/EN ISO 7393-1	**	mg/l	1,2	1,2
Total Klor				DS/EN ISO 7393-1	**	mg/l	1,4	1,4
Bundet Klor				DS/EN ISO 7393-1	**	mg/l	0,2	0,1
□Antal badende					**		0	0
							0	8
							0	0

ip = ikke påvist.

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:**VBM lab. nr.** **Kommentar:**

□: Ikke omfattet af akkrediteringen

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

**: Usikkerheden oplyses ved henvendelse til VBM-Laboratoriet A/S

*: Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med DANAK reg. nr.361.



Sæby Svømmebad
 Rådhuspladsen 3
 9300 Sæby



TEST Reg.nr. 179

Dato: 26-04-10
 Rapport nr.: 484-10
 Sag nr.: 5256-10-1-7

Att.: Kim Kupetz
 Kopi: Frederikshavn Kommune

e-mail: kiku@frederikshavn.dk

PRØVNINGSRAPPORT

				PRØVER			
Kunde sagsnavn				Spa 2	Koltvands bassin		
Udtaget den				14-04-10	14-04-10		
Udtaget kl.				13.00	13.10		
Udtaget af				VBM Lab.	VBM Lab.		
Prøvetager				MRA	MRA		
VBM's lab.nr.				5256-10-6	5256-10-7		
Analyse begyndt den				14-04-10	14-04-10		
Analyse afsluttet den				26-04-10	26-04-10		
ANALYSER				Metode	Usikkerhed	Enhed	
Prøveudtagning				DS 2250			
*Kimtal 37 °C				DS 2217	**	antal/100ml	
MÅLT V. PRØVEUDTAGNING							
Temperatur					**	°C	
pH				DS 287	**		
Fri Klor				DS/EN ISO 7393-1	**	mg/l	
Total Klor				DS/EN ISO 7393-1	**	mg/l	
Bundet Klor				DS/EN ISO 7393-1	**	mg/l	
□Antal badende					**		

ip = ikke påvist.

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:**VBM lab. nr.****Kommentar:**

5256-10-7

Max. grænseværdi for bundet klor (1,0 mg/l) er ikke overholdt for bassin iht. "Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 3, 1988: Kontrol med svømmebade."

Med venlig hilsen

 Louise Bille

□: Ikke omfattet af akkrediteringen

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

**: Usikkerheden oplyses ved henvendelse til VBM-Laboratoriet A/S

*: Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med DANAK reg. nr.361.