



Sæby Svømmebad
 Rådhuspladsen 3
 9300 Sæby



TEST Reg.nr. 179

Dato: 10-06-09
 Rapport nr.: 1089-09
 Sag nr.: 5305-09-1-7

Att.: Kim Kupetz
 Kopi: Frederikshavn Kommune

e-mail: kiku@frederikshavn.dk

PRØVNINGSRAPPORT

| | | | | PRØVER | | | | |
|------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Kunde sagsnavn | | | | Stor bassin | Børnebassin | Morskabs bassin | Varmtvands bassin | Spa 1 |
| Udtaget den | | | | 26-05-09 | 26-05-09 | 26-05-09 | 26-05-09 | 26-05-09 |
| Udtaget kl. | | | | 11.15 | 11.20 | 11.25 | 11.30 | 11.35 |
| Udtaget af | | | | VBM Lab. | VBM Lab. | VBM Lab. | VBM Lab. | VBM Lab. |
| VBM's lab.nr. | | | | 5305-09-1 | 5305-09-2 | 5305-09-3 | 5305-09-4 | 5305-09-5 |
| Analyse begyndt den | | | | 26-05-09 | 26-05-09 | 26-05-09 | 26-05-09 | 26-05-09 |
| Analyse afsluttet den | | | | 10-06-09 | 10-06-09 | 10-06-09 | 10-06-09 | 10-06-09 |
| ANALYSER | | | | Metode | Usikkerhed | Enhed | | |
| Prøveudtagning | | | | DS 2250 | | | + | + |
| *Kimtal 37 °C | | | | DS 2217 | ** | antal/100ml | < 10 | 10 |
| MÅLT V. PRØVEUDTAGNING | | | | | | | | |
| Temperatur | | | | | ** | °C | 27,7 | 30,7 |
| pH | | | | DS/EN ISO 7393-1 | ** | | 7,7 | 7,2 |
| Fri Klor | | | | DS/EN ISO 7393-1 | ** | mg/l | 1,2 | 1,0 |
| Total Klor | | | | DS/EN ISO 7393-1 | ** | mg/l | 1,3 | 1,2 |
| Bundet Klor | | | | | ** | mg/l | 0,1 | 0,2 |
| □Antal badende | | | | | ** | | 3 | 10 |

ip = ikke påvist.

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:

VBM lab. nr. **Kommentar:**

□: Ikke omfattet af akkrediteringen

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

** : Usikkerheden oplyses ved henvendelse til VBM-Laboratoriet A/S

* : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med DANAK reg. nr.361.



Sæby Svømmebad
 Rådhuspladsen 3
 9300 Sæby



Dato: 10-06-09
 Rapport nr.: 1089-09
 Sag nr.: 5305-09-1-7

Att.: Kim Kupetz
 Kopi: Frederikshavn Kommune

e-mail: kiku@frederikshavn.dk

PRØVNINGSRAPPORT

| | | | | PRØVER | | | |
|-------------------------------|------------------|------------|-------------|---------------|------------------|--|--|
| Kunde sagsnavn | | | | Spa 2 | Koltvands bassin | | |
| Udtaget den | | | | 26-05-09 | 26-05-09 | | |
| Udtaget kl. | | | | 11.40 | 11.45 | | |
| Udtaget af | | | | VBM Lab. | VBM Lab. | | |
| VBM's lab.nr. | | | | 5305-09-6 | 5305-09-7 | | |
| Analyse begyndt den | | | | 26-05-09 | 26-05-09 | | |
| Analyse afsluttet den | | | | 10-06-09 | 10-06-09 | | |
| ANALYSER | | | | | | | |
| | Metode | Usikkerhed | Enhed | | | | |
| Prøveudtagning | DS 2250 | | | + | + | | |
| *Kimtal 37 °C | DS 2217 | ** | antal/100ml | 10 | < 10 | | |
| MÅLT V. PRØVEUDTAGNING | | | | | | | |
| Temperatur | | ** | °C | 36,3 | 17,8 | | |
| pH | DS/EN ISO 7393-1 | ** | | 7,0 | 7,3 | | |
| Fri Klor | DS/EN ISO 7393-1 | ** | mg/l | 1,3 | 1,3 | | |
| Total Klor | DS/EN ISO 7393-1 | ** | mg/l | 2,1 | 1,6 | | |
| Bundet Klor | | ** | mg/l | 0,9 | 0,3 | | |
| □Antal badende | | ** | | 0 | 0 | | |

ip = ikke påvist.

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:

VBM lab. nr. **Kommentar:**

Med venlig hilsen

Marianne Vestergaard

□: Ikke omfattet af akkrediteringen

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

** : Usikkerheden oplyses ved henvendelse til VBM-Laboratoriet A/S

* : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med DANAK reg. nr.361.